


**Colores**  
 Verde: Entrada de 220V  
 Rojo: +5V, +15V, -15V  
 Azul: GND 5V, GND micro y sensores y 0  
 Morado: Salida de Motor  
 Fucsia: PWM y Sensores



**Nombre de identificación**

1 y 2: Entrada de 220V	7: -15V
3: +5V	8 y 9: Salida de Motor
4: GND de Micro y 5V	A: Sensor de Voltaje
5: +15V	B: Salida de PWM
6: 0 y GND sensores	C: Sensor de Corriente